











**APTITUDE DES SOLS  
A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME**

- |  |  |
|--|--|
|  Bonne localement modérée (1) |  Sondage au tractopelle et test d'infiltration (perméabilité : k) |
|  Modérée (2)                  |  Sondage au tractopelle uniquement                                |
|  Modérée (3)                  |  Sondage à la tarière   |
|  Mauvaise (4)                 |  Limites de POS   |
|  Mauvaise (5)                 |  |
|  Mauvaise (6)                 |  |



DOSSIER AE 04 08 03  
Dressé le : 10/01/05  
Modifié le :

Fond de plan : cadastre  
0 150 300 m

